

Thermografická analýza




Test IR kamery, teplotné zaťaženie notbuk v prevádzke

29 Sep. 09

Tempest-hold, s.r.o.

Partizánske

Inspection and Report was made with IrAnalyzer products from
GuideIR®.

Termovízne merania: Tempest-hold,s.r.o.		Vypracoval: Jozef Švehlík															
Dátum a čas vyhotovenia: 9.29.2009 14:00		Miesto merania: (Location)															
Súbor:	IR000012.JPG	Dátum:	10/1/2009	Čas	1:40:25 PM												
Emisivita	0,98	Vlhkosť	70%	Vzdialenosť	1,8m												
Teplota	34,8°C	Max teplota	32,9°C	Min teplota	17,6°C												
IR snímka				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Object Parameter</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Max</td> <td>32,9°C</td> </tr> <tr> <td>Min</td> <td>17,6°C</td> </tr> <tr> <td>L1:AvgTemp</td> <td>19,0°C</td> </tr> <tr> <td>L1:MaxTemp</td> <td>19,6°C</td> </tr> <tr> <td>L1:MinTemp</td> <td>18,4°C</td> </tr> </tbody> </table>		Object Parameter	Value	Max	32,9°C	Min	17,6°C	L1:AvgTemp	19,0°C	L1:MaxTemp	19,6°C	L1:MinTemp	18,4°C
Object Parameter	Value																
Max	32,9°C																
Min	17,6°C																
L1:AvgTemp	19,0°C																
L1:MaxTemp	19,6°C																
L1:MinTemp	18,4°C																
Foto snímka																	
Teplotný profil																	
Analýza a doporučenia: Ukážka teplotného zaťaženia notbuku v prevádzke																	